

Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 4.5.0 wurde veröffentlicht!

Features:

- **PHEN-5611** - iOS Parts Check - Verbesserung.
 - Diese Funktion wurde mehrfach verbessert.
 - Das Ergebnis wird nun an mehreren Stellen, einschließlich der Benutzeroberfläche angezeigt. Zudem wird ein Vergleich der Originalteile und der aktuell installierten Teile ausgegeben.
- **PHEN-4880** - Warnmeldung über nicht originale Displays oder Akkus für iOS-Geräte.
 - Bei iPhones mit iOS 13.1 oder höher kann BMDE den Bediener jetzt benachrichtigen wenn das Display oder der Akku keine Originalteile sind.
- **PHEN-4112** - Apple Watch – (Zusätzliche Möglichkeiten).
 - BMDE sammelt jetzt weitere Informationen über die Uhr und ermöglicht das Beenden des Wiederherstellungsmodus.
 - Dies funktioniert bei Apple Watch-Serien 2 und 3 und erfordert die Verwendung eines Adapters eines Drittanbieters (iBUS S2) mit dem die Apple Watch an BMDE angeschlossen werden kann.
 - Bei Fragen zu diesem zugelassenen Adapter wenden Sie sich bitte an den Blancco Support.
- **PHEN-4248** - Regular Expressions für benutzerdefinierte Felder.
 - BMDE kann jetzt so konfiguriert werden, dass gesteuert wird, welche Daten in gerätespezifischen benutzerdefinierten Feldern eingefügt werden können.
- **PHEN-4984** - Einstellbarer Schwellwert für den Batterieverschleiß.
 - Die Schwellenwerte für den Batterieverschleiß kann jetzt für jeden Testsatz definiert werden, anstatt einen Wert der in den Haupteinstellungen festgelegt wird.
- **PHEN-5300** - Möglichkeit zur Synchronisierung von Datum und Uhrzeit.
 - Es ist nun möglich Uhrzeit und Datum jeder Station mit der BMC oder einer Serverstation zu synchronisieren.
- **PHEN-5328** - Speicherberechnung in XML-Datei.
 - Wir haben der XML-Datei einen „Gesamtspeicherwert“ hinzugefügt, der es Kunden erleichtert, die auch Blancco Drive Eraser verwenden und eine einheitliche Berechnung zwischen den Produkten wünschen.
- **PHEN-5318** - Barcode (Seriennummer/IMEI/benutzerdefiniertes Feld) auf der BMDE-Benutzeroberfläche anzeigen.
 - Es besteht jetzt die Möglichkeit, einen programmierbaren Barcode anzuzeigen, der eine auswählbare Variable aus den verfügbaren Workflow-Tags wie "Phone Serial Number" oder "IMEI" enthält..
- **PHEN-5539** - PUT Methode.
 - Die HTTP-PUT-Methode wurde zur Komponente "Server Message" in BMDE-Workflows hinzugefügt.
 - Dem Dropdown-Menü, das GET, POST und DELETE enthält, wurde die PUT-Methode hinzugefügt.
- **PHEN-4983** - Workflow Tag Filter.
 - Es gibt jetzt ein Textfeld zum Filtern der in BMDE verfügbaren Workflow-Tags für wachsende Listen, um die Suche erheblich zu vereinfachen.
- **PHEN-4630** - Tag <activation status> für iOS Geräte.
 - Wenn Sie den Aktivierungsstatus eines iOS-Geräts kennen, können Sie die Automatisierung innerhalb von Workflows einfacher erstellen.
- **PHEN-5851, PHEN-5609** - Workflow Tags hinzugefügt.
 - Tags für "letztes Bild" und Funktionstests hinzugefügt.

Fehlerbehebungen:

- **PHEN-5016** - SIM Erkennungsproblem.
- **PHEN-5367** - Motorola Moto E6 Play mit 4.3.2 nicht löschar, aber mit 4.0.2.
- **PHEN-5451** - Bei der Deinstallation des Stress Test wurde die App neuinstalliert ohne das Ergebnis zu übertragen.
- **PHEN-5535** - Server Message Fehler wenn mehrere Geräte gleichzeitig ausgeführt werden.
- **PHEN-5633** - Nach dem Löschen von BMDE wird gelegentlich nichts im PDF-Bericht angezeigt.
- **PHEN-5721** - Das Online-Update wurde an der Oberfläche abgeschlossen, aber die neue Version ist im Startmenü nicht verfügbar.
- **PHEN-5776** - iOS Setup Fehler.
- **PHEN-4390** - iPad Pro/iPod problem.
- **PHEN-4629** - Android ZTE 901ZT Factory Reset scheitert; Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum Gerät.
- **PHEN-4977** - Zweite IMEI-Erkennung von Blancco von aktuellen RTD-Handys.
- **PHEN-5462** - Die auf dem Mobiltelefon angezeigte Wi-Fi-MAC-Adresse stimmt nicht mit der auf dem BMDE angezeigten Wi-Fi-MAC-Adresse überein.
- **PHEN-5574** - iPad Pro 12.9-inch 4th Gen 512GB Löschung mit der Meldung "Gerät konnte den Wiederherstellungsmodus nicht aktivieren" fehlgeschlagen.
- **PHEN-5627** - ASUS Memo Pad 7 ME170C Wi-Fi Tablet: Löschung schlägt auf Grund eines Wiederherstellungsfehler fehl.
- **PHEN-5647** - ZTE Löschung schlägt fehl.
- **PHEN-5649** - Die Löschung von Android Geräten stoppt bei 8%.
- **PHEN-5734** - iPad Pro erkennt nicht vorhandene SIM.
- **PHEN-5795** - Protokolle voll mit Warnungen der iOS-Downloads.
- **PHEN-5815** - Zugriff auf Google-Dokumente im BMDE-Browser nicht möglich.
- **PHEN-5846** - "Vorhandenen Bericht aus der Blancco Management Console (BMC) verwenden" nicht konfigurierbar.
- **PHEN-5867** - "Send Server Messages during erasure" funktioniert nicht, wenn die Sprache auf Japanisch eingestellt ist.
- **PHEN-5897** - Zeitweiliger Fehler beim Prolog Carrier Check.
- **PHEN-5902** - Kameratest und Test des Stummschalter funktionieren auf dem iPod Touch 6th Gen nicht richtig.
- **PHEN-5997** - Farbe fehlt für iPhone 8 Plus 64GB.
- **PHEN-5435** - Razer 35 lädt falsches Modell und Firmware.
- **PHEN-5794** - Das Emblem U304AA speichert das Profil mit einem falschen Firmware-Format.
- **PHEN-5801** - Emblem V340 Firmware Format.
- **SD-4179** - App hängt auf Flash-Seite.
- **SD-4174** - Diagnostest wird nach automatischem Rotationstest erneut durchgeführt.
- **SD-4152** - Teeno i11 fehlender Kompass-/Lichtsensortest schlägt fehl.
- **SD-4133** - FM-Radio in Realme 5 kann nicht ausgeführt werden.

- **SD-4132** - Das Amico-Smartphone besteht den Gyroskop-Test nicht.

Bekannte Probleme:

- BMDE unterstützt jetzt Benachrichtigungen über nicht originale/fehlerhafte iPhone-Akkus auf der Benutzeroberfläche. Für diese Funktion wurden kleinere Probleme gemeldet: Der Battery OK-Status wird mit einem Dummy-Wert gedruckt und die BMDE-Benutzeroberfläche zeigt keine Warnung für das iPhone an, nachdem der iOS-Setup-Workflow ausgeführt wurde.
- "Neuesten BMC-Bericht anzeigen" funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte - Die MC-Ansichtstaste wird nicht von der Gerätekarte entfernt, sobald die Einstellung deaktiviert ist.
- Das Überspringen der SIM-Entfernung mit dem Samsung S9-Gerät funktioniert nicht. Das Löschen muss daher ohne aktivierte SIM-Erkennungseinstellung erfolgen.
- iOS-Komponenten: Möglicherweise muss der Serienabgleich in zukünftigen Versionen geändert werden, sodass bei bestimmten Serien nur geringfügige Abweichungen auftreten.
- Es wurde festgestellt, dass Asset-Berichte nicht immer erstellt werden, wenn mehrere Geräte der iPhone 6-Serie verbunden sind, während Sie sich beim System anmelden. Das erneute Verbinden der Geräte ist erforderlich, um die Berichte zu erstellen.
- Auf dem Server-Computer wurde festgestellt, dass die Benutzeroberfläche nach dem Löschen für Sekunden (bis zu 30 Sekunden) einfrieren kann und gleichzeitig die Firmware-Freigabe für Clients ausgeführt wird (Systemressourcen werden voll genutzt)..
- Ein langsames Netzwerk kann dazu führen, dass der Firmware-Download blockiert wird, wenn Proxy und Synchronisierungsserver verwendet werden.