

Blancco Drive Eraser version 6.16.0 and Drive Eraser Configuration Tool 2.16.0 wurde veröffentlicht!

Drive Eraser 6.16.0 and Configuration Tool 2.16.0 - Anmerkungen zur Veröffentlichung

Features:

- **ALBUS-7276** - Intelligentes Business-Routing - Workflows mit benutzerdefinierten Feldern und Fragen.
- **ALBUS-6461** - Löschung von Remapped Sektoren als optional oder obligatorisch.
- **ALBUS-7003** - Berichterstattung über "Blancco SSD Erasure" Übereinstimmung mit NIST.
- **ALBUS-6803** - Erkennung der NVMe-Übereinstimmung mit TCG-Spezifikationen.
- **ALBUS-7272** - Improved Detection of SMART ATA Attributes, pt 2.
- **ALBUS-6410, ALBUST-681** - Validierung von TLS-Zertifikaten von BMC.

Bug fixes:

- **ALBUS-7309, ALBUS-7297** - Die Aktion Bedingung wurde verbessert und unterstützt zusätzliche Variablen und Funktionen.
- **ALBUS-7357** - Das Popup-Fenster, das das Vorhandensein von SSD-, NVMe, eMMC- oder SSHD-Laufwerken anzeigt, wurde entfernt..
- **ALBUS-7472** - Entfernen von Altnachrichten aus dem Bericht im Zusammenhang mit SSD/NVMe/eMMC-Löschung.
- **ALBUS-7347** - Statische Fallback-Einstellungen sind im Workflow-Modus deaktiviert.
- **ALBUS-7367** - Die Wiederverwendung derselben Entitätsinfo innerhalb eines Workflows duplizierte diese.
- **ALBUS-7327** - Der Parameter libata.allow_tpm=1 wurde manchmal nicht erkannt.
- **ALBUS-7212** - Einige Sandforce SSDs meldeten eine falsche Laufwerksgröße und Seriennummer.
- **ALBUS-7431** - Externe Laufwerke "Seagate Expansion Desktop" 8 TB schlug die Löschung nach der Formatierung fehl.
- **ALBUS-7493** - Das Popup zum Umschalten von RAID auf HBA blockierte die automatische Löschung.
- **ALBUS-7346** - Workflow-Diagnosen werden auf Maschinen, die ohne getestete Komponente, nicht ausgeführt.
- **ALBUS-5340** - Behebung eines Fehlers bei der Löschung von neu zugeordneten Sektoren.
- **ALBUS-7189, ALBUS-6009, ALBUS-7187, ALBUS-7559, ALBUS-7182** - Verschiedene Korrekturen im Zusammenhang mit der Erkennung und Meldung von SMART-Attributen.
- **ALBUS-7533** - Der Intel Core i7-8850H-Prozessor meldete eine niedrige Höchstgeschwindigkeit.
- **ALBUS-6838, ALBUS-6855** - Korrektur für eine falsche Erkennung der Batteriekapazität.
- **ALBUS-7561** - Der XML-Bericht wird vor dem Testen einer Workflow-Condition-Aktion aktualisiert.
- **ALBUST-683** - Die Deaktivierung des RPD-Modus deaktiviert benutzerdefinierte Felder pro Laufwerk.
- **ALBUST-670** - Die statische Fallback-Einstellung "Purge to Clear" ist im Workflow-Modus deaktiviert..