# Blancco Mobile Diagnostics und Erasure 3.9.1 veröffentlicht!

Mobile Diagnostics und Erasure 3.9.1 - Versionshinweise

Neue Funktionen:

- **PHEN-3559, PHEN-3463, PHEN-3270, PHEN-3269** - Zentrale Handhabung von Samsung-Firmware.
  - Samsung Firmware kann jetzt über den Synchronisationsserver verteilt werden.
- **PHEN-3595** - Workflow Server Message.
  - In Workflow-Server-Nachrichten ist der Inhalt nicht mehr auf das JSON-Format beschränkt, sondern kann durch Senden von Rohdaten von jedem Inhaltstyp sein.
- **PHEN-3587** - Unterstützung für iOS 7 entfernt.
  - BMDE Diagnostics unterstützt iOS 8.0 und höher.
- **PHEN-3585** - Manuelles Zurücksetzen von iOS.
  - Überprüftes manuelles Zurücksetzen.
- **PHEN-3574** - Berichtsinformationen.
  - Android-Produktcode zum Bericht hinzugefügt.
- **PHEN-3548**, **PHEN-170** - Wiederherstellung nach fehlgeschlagenem Flashen.
  - Wenn das Flashen eines Samsung-Geräts aufgrund eines schlechten Kabels, eines leeren Akkus oder anderer Probleme fehlschlägt, wird der Benutzer angewiesen, dass Gerät neu zu starten und das Gerät erneut zu flashen.
- **PHEN-3569, PHEN-3350** - Automatisierter Lautsprecher - Mikrofontest.
- **PHEN-3567** - Prozesssperre.
  - Es wurde eine neue Einstellung in den Workflow integriert, die den Benutzer daran hindert, ohne Zustimmung eines Administrators zu einem anderen Workflow zu wechseln.
- **PHEN-3537** - Batteriezustand.
  - Kunden haben jetzt die Möglichkeit, den "Batteriezustand" anstelle des "Batterieverschleißes" zu sehen. (Variable im Workflow)

Fehlerbehebungen:

- **PHEN-3498** - Face-ID nach dem Löschen nicht verfügbar.
- **PHEN-3352** - Asus X00RD Löschung nicht möglich.
- **PHEN-3209** - Die Tags <DISKSIZE> und <DISKDESIGN> melden keine Informationen.
- **PHEN-3087, PHEN-3312** - iOS: Fehlidentifizierung des Modells.
- **PHEN-3183** - Die Maschine startet automatisch neu.
- **PHEN-3571, PHEN-3580** - Der Status der SIM-Karte wurde für Androids falsch gemeldet.
- **PHEN-3564** - Der Prolog-FMIP-Status wurde behoben.
- **PHEN-3560** - SMS / MMS schlagen auf Android-Tablets fehl.
- **PHEN-3542** - Unterstützung für große Schrift fehlt bei "SIM gesperrt".
- **PHEN-3535** - Samsung Galaxy S9 bleibt beim Löschen im Vollbildmodus hängen.
- **SD-3425** - Samsung Galaxy J2 Frontkamera-Test funktioniert nicht.
- **SD-3421** - Dummy Speaker Test: Fehler beim Pairing des Headsets.
- **SD-3375, SD-3403** - Android-Geräte: Der Testassistent friert ein.
- **SD-3345, SD-2861, SD-3344** - iOS: Die Lautstärke der Lautsprechertests ist "leise" oder die Lautstärke wird ständig angezeigt.
- **SD-3284, SD-2802** - iOS: Der Lautstärketasten-Test funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- **SD-3091** - Android: Die Schaltfläche "Überspringen" des Videotests funktioniert nicht, wenn "Expertenmodus" auf "AUS" und "Testauftrag" auf "EIN" gesetzt sind.
- **SD-3426** - Android: Die Diagnose-App friert ein oder stürzt während des Blitztests der vorderen Kamera ab.