

Überprüfung der Controller Karte (HBA)

1. Erneutes Einsetzen ("reseat") der HBAs:
 - Schalten Sie das Gerät sicher aus und entfernen Sie das Netzkabel des Netzteils.
 - Entfernen Sie die obere Gehäuseabdeckung.
 - Setzen Sie den HBA nochmals ein.
2. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und wiederholen Sie den Vorgang für alle HBAs, um sicherzustellen, dass alle HBAs erkannt werden.