

Das Laufwerksmodell wird als SandForce{200026BB} und eine Kapazität von 33KB angezeigt.

Erstellungsdatum	Updated Datum	betroffene Version	Fix version
18 Oct 2021	18 Oct 2021	Drive Eraser - All versions	N/A

Problem

Nachdem die Benutzeroberfläche von Drive Eraser geladen wurde, wird das erkannte Laufwerk mit dem Modell SandForce{200026BB} und einer Kapazität von 33KB angezeigt.

Der Blancco-Löschbericht listet das Laufwerk wie unten dargestellt auf:

Disk:	Vendor: Unknown	Model: SandForce{200026BB}	Serial: 1
	Size: 33KB	Bus: SATA/SSD	Sectors: 64
	HPA: Doesn't exist	DCO: Doesn't exist	Remapped Sector(s): 0
	Health Status: N/A		

Ursache

Dies wird durch ein bekanntes Problem im SandForce SF2000-Controller-Chip verursacht, der in bestimmten Marken/Modellen von SSD- und NVMe-Laufwerken verwendet wird. Dieses Problem kann auftreten, wenn sich das System, in dem sich das Laufwerk befindet, eine Zeit lang im Ruhezustand oder Schlafmodus befindet.

Lösung

Da dieses Verhalten durch ein Firmware-Problem im SandForce SF2000-Controller-Chip verursacht wird, ist es notwendig, ein Firmware-Update zu installieren, das einen Fix enthält.